



保安検査員の方へ



これらは、放射線業務従事者の外部被ばくを測定するための個人線量計です。外部被ばくの量を測定することで、従事者の健康管理を行っています。これにエックス線等を照射すると、それが外部被ばく量として測定されるため、従事者の外部被ばくを測定することができません。従って、空港の保安検査においても、エックス線を用いない代替検査をお願いいたします。

These are **personal dosimeters used to measure the external radiation exposure** of workers. Accurate measurement of external dose is essential for managing worker health. If the dosimeters are irradiated by X-rays during airport security screening, the exposure is recorded as occupational dose, making it impossible to correctly assess the worker's actual exposure. For this reason, **we request that airport security inspections use alternative screening methods that do not involve X-rays.**

保安検査員の方へ



これらは、放射線業務従事者の外部被ばくを測定するための個人線量計です。外部被ばくの量を測定することで、従事者の健康管理を行っています。これにエックス線等を照射すると、それが外部被ばく量として測定されるため、従事者の外部被ばくを測定することができません。従って、空港の保安検査においても、エックス線を用いない代替検査をお願いいたします。

These are **personal dosimeters used to measure the external radiation exposure** of workers. Accurate measurement of external dose is essential for managing worker health. If the dosimeters are irradiated by X-rays during airport security screening, the exposure is recorded as occupational dose, making it impossible to correctly assess the worker's actual exposure. For this reason, **we request that airport security inspections use alternative screening methods that do not involve X-rays.**

放射線業務従事者の方へ

航空機で訪問先施設にガラスバッジを持参する際の対応

- チェックインカウンターで預ける荷物にガラスバッジを入れないこと。
- 空港の保安検査場で手荷物からガラスバッジを取り出し、保安検査員に以下の事項を説明し、**X線検査以外の代替検査を願い出る**こと。その際、一度で理解が得られなかった場合は、保安検査員の指示に従うこと。
 - ① ガラスバッジは、放射線を扱う人の作業中の被ばく量を積算する放射線測定器である。
 - ② 手荷物検査でX線を照射されると、被ばく量として積算されてしまい、作業中の被ばく量を正確に把握できなくなる。
 - ③ 国土交通省および保安検査の実施主体の協力を得て作成されたガイドラインに基づき、X線検査ではなく代替の方法での検査の実施を願い出ている。
- X線検査装置でガラスバッジがばく露した場合、自施設の放射線管理者に「いつ・どこの空港で・X線検査装置に何回通した・放射線業務内容」等を報告すること。



ガラスバッジ



ガラスリング



ドジリス

* 個人線量計の下記の箇所は、
月毎に色（青・黄・緑・赤・橙・紫）が変わります。

ガラスバッジ：年月日記載箇所の背景

ガラスリング：リング本体

ドジリス：ラベル

H307-90 26.05

放射線業務従事者の方へ

航空機で訪問先施設にガラスバッジを持参する際の対応

- チェックインカウンターで預ける荷物にガラスバッジを入れないこと。
- 空港の保安検査場で手荷物からガラスバッジを取り出し、保安検査員に以下の事項を説明し、**X線検査以外の代替検査を願い出る**こと。その際、一度で理解が得られなかった場合は、保安検査員の指示に従うこと。
 - ① ガラスバッジは、放射線を扱う人の作業中の被ばく量を積算する放射線測定器である。
 - ② 手荷物検査でX線を照射されると、被ばく量として積算されてしまい、作業中の被ばく量を正確に把握できなくなる。
 - ③ 国土交通省および保安検査の実施主体の協力を得て作成されたガイドラインに基づき、X線検査ではなく代替の方法での検査の実施を願い出ている。
- X線検査装置でガラスバッジがばく露した場合、自施設の放射線管理者に「いつ・どこの空港で・X線検査装置に何回通した・放射線業務内容」等を報告すること。



ガラスバッジ



ガラスリング



ドジリス

* 個人線量計の下記の箇所は、
月毎に色（青・黄・緑・赤・橙・紫）が変わります。

ガラスバッジ：年月日記載箇所の背景

ガラスリング：リング本体

ドジリス：ラベル

H307-90 26.05